

ANTI-SLIP PINNOITE

Tekee liukastumattoman pinnan. Väritön koostumus, joka ei muuta pinnan ulkonäköä.

UV ja vedenkestävä.



0,75L

Liberon Anti-slip Pinnoite tekee ei-liukkaan pinnan ennestään liukkaille, tasaisille sisä- ja ulkolattioille. Väritön, voidaan käyttää kivipinnoille, kiveyksille, keraamisille kaakeleille ja puulle. Ideaali käyttökohde on sileät ja liukkaat lattiat kuten patiot, pehmeät puulaadut ja hyötytilat. Anti-slip tuote ei sovellu uima-altaiden reunoille.



Täysin kuiva



Työvälineet :
Sivellin tai tela jossa
on keskipitkä nukka



Puhdistus :
Vesi



0,75L = 9m²
(pinnan huokoisuus
vaikutta riittäisyyteen)

KÄYTTÖ

Esikäsittely

Pinnan on oltava puhdas ja kuiva, eikä siinä saa olla jäämiä rasvasta, vahasta tai öljystä.

Luonnonpinnat

- Kivi: Puhdista pinta perusteellisesti.
- Pehmeät puulaadut / terassi: Puhdista ja poista lika ja pöly.
- Kaakelit: Puhdista ja poista kaikki rasvajäämät.
- Huokoiset pinnat: Puhdista.

Maalatut pinnat. Poista mahdollinen hilseilevä maali ja puhdista.

Käsittely

On tärkeää, että tuote on sekoitettu hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Levitä siveltimellä tai telalla, jossa on keskipitkä nukka. Kaksi kerrosta ohentamatta riittää yleensä; hyvin huokoisilla pinnoilla kolmas kerros voi olla tarpeen. Anna kuivua 3h kerrosten välillä ja viimeisen käsittelyn jälkeen anna kuivua 12h ennen pinnan käytön aloitusta.

Tärkeää: Tee aina koivesiveli testipalalle tai huomaamattomaan kohtaan värin, yhteensopivuuden ja onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.

Varotoimenpiteet

Ei sovellu uusille kovapuulaaduille. Anna tammipinnan kuivua min 12kk jolloin puunsyövyllä on imukykyinen.

Puhdistus ja huolto

Puhdista pinta kuten ohjeistettu yllä. Alueet, jossa on kova kulkuliikenne, suosittelemme uusintakäsittelyä kerran vuodessa tai aina tarpeen mukaan. Säilytä avattu astia hyvin tiivistettynä tai kaada jäljelle jäänyt aine pienempään astiaan ja tiivistä huolella. Puhdista työvälineet vedellä. Suojele ympäristöäsi - yli jäänyt tai pilaantunut aine viedään ja hävitetään paikallisella jätteenkäsittelylaitoksella.

Liberon vinkkejä

Ideaali käyttölämpötila on +10° ja +25°C asteen välillä ja kuivalla ilmalla.